



# INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1682

FECHA 2021-09-27 16:58:09

## DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHANGAN	Modelo	CS15 COMFORT
Clase	Particular	Version	CS15 COMFORT AC 1.5 5P 4X2 T
Año Fab	2021	Placa	PDO3288
Motor	U02534213	Chasis	U02534213
Color	ROJO		

## DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1			Halogenos	1		
Rejillas	1			Placa Delantera	1		
Faros delanteros	1			Direccionales	1		
Mascarilla	1			Emblema	1		
Tapa Radiador	1			Tapa reserv. radiador	1		
Tapa aceite	1			Balloneta	1		
Bateria	1			Pito	1		
Sensor MAF.	1			Sensor IAC.	1		
Bomba Inyección DIES.	1			Flauta Inyectores	1		
Inyectores	1			Carburador	1		
Depurador	1			Distribuidor	1		
Bobina	1			Cables bujías	1		
Motor Arranque	1			Alternador	1		
Tapa Fusibles	1			Fusiblera	1		
Cerebro	1			Motor plumas	1		
Plumas	1			Antena	1		
Chapa Capot	1			Capot	1		
Zapitos capot	1			Retrovisor LH	1		
Manija puerta del. LH	1			Lamevidrio del. LH	1		
Manija puerta post. Lh	1			Lamevidrio post. LH	1		
Tapacubos LH	1			Llantas LH.	1		
Tapa combustible	1			Emblemas posteriores	1		
Guardachoque posterior	1			Placa posterior	1		
Faros posteriores	1			Alerón	1		
Llanta emergencia	1			Gata	1		
Herramientas	1			Llave ruedas	1		
Triangulos	1			Botiquin	1		
Extintor	1			Otros	1		
Manija post. RH	1			Lamevidrio Post. RH	1		
Manija del. RH	1			Lamevidrio del. RH	1		
Retrovisor RH.	1			Tapacubos RH.	1		
Llantas RH.	1			Asientos	1		
Cabeceras	1			Cinturones	1		
Moquetas	1			Tapicerias puertas	1		
Palanca	1			Bola Palanca	1		
Tablero	1			Tablero instrumentos	1		
Volante	1			Air Bags	1		
Consola central	1			Perillas consola	1		
Radio	1			Mascarilla	1		
Encendedor cigarrillos	1			Gaveta	1		
Mandos Vidrios electr.	1			Retrovisor interno	1		
Llaves	1			Control alarma	1		
Amplificador	1			Bajo	1		
Parlantes	1			Parrilla	1		
Barra Tiro	1			Aros	1		

## OBSERVACIONES

VEHICULO CON IMPACTO FRONTAL DERECHO, DAÑOS EN LA FACHADA DELANTERA, LATERAL DELANTERO DERECHO AFECTADOS, PRESENTA GOLPE EN LA PARTE BAJA DEL VEHICULO CON AFECTACION EN LA SUSPENSION DELANTERA, GOLPE EN EL MOTOR PARTE Y MAS POR CONFIRMAR UNA VEZ DESARMADO EL MISMO.  
SE RECOMIENDA LA CHATARRIZACION

Atentamente

---

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES