



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1836

FECHA 2022-01-17 18:39:18

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	TOYOTA	Modelo	HILUX
Clase	Particular	Version	EST HILUX 2.7 CS 4X2 TM
Año Fab	2012	Placa	PBV7017
Motor	2TRT254336	Chasis	MR0CX12G1C00824B1
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1			Halogenos	1		
Rejillas	1			Placa Delantera	1		
Faros delanteros	1			Direccionales	1		
Mascarilla	1			Emblema	1		
Tapa Radiador	1			Tapa reserv. radiador	1		
Tapa aceite	1			Balloneta	1		
Bateria	1			Pito	1		
Sensor MAF.	1			Sensor IAC.	1		
Bomba Inyección DIES.	1			Flauta Inyectores	1		
Inyectores	1			Carburador	1		
Depurador	1			Distribuidor	1		
Bobina	1			Cables bujías	1		
Motor Arranque	1			Alternador	1		
Tapa Fusibles	1			Fusiblera	1		
Cerebro	1			Motor plumas	1		
Plumas	1			Antena	1		
Chapa Capot	1			Capot	1		
Zapitos capot	1			Retrovisor LH	1		
Manija puerta del. LH	1			Lamevidrio del. LH	1		
Manija puerta post. Lh	1			Lamevidrio post. LH	1		
Tapacubos LH	1			Llantas LH.	1		
Tapa combustible	1			Emblemas posteriores	1		
Guardachoque posterior	1			Placa posterior	1		
Faros posteriores	1			Alerón	1		
Llanta emergencia	1			Gata	1		
Herramientas	1			Llave ruedas	1		
Triangulos	1			Botiquin	1		
Extintor	1			Otros	1		
Manija post. RH	1			Lamevidrio Post. RH	1		
Manija del. RH	1			Lamevidrio del. RH	1		
Retrovisor RH.	1			Tapacubos RH.	1		
Llantas RH.	1			Asientos	1		
Cabeceras	1			Cinturones	1		
Moquetas	1			Tapicerias puertas	1		
Palanca	1			Bola Palanca	1		
Tablero	1			Tablero instrumentos	1		
Volante	1			Air Bags	1		
Consola central	1			Perillas consola	1		
Radio	1			Mascarilla	1		
Encendedor cigarrillos	1			Gaveta	1		
Mandos Vidrios electr.	1			Retrovisor interno	1		
Llaves	1			Control alarma	1		
Amplificador	1			Bajo	1		
Parlantes	1			Parrilla	1		
Barra Tiro	1			Aros	1		

OBSERVACIONES

VEHICULO CON DAÑOS POR VOLCAMIENTO, FACHADA DELANTERA AFECTADA, LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO AFECTADOS EN SU TOTALIDAD, FURGON AFECTADO, PRESENTA DAÑOS MECANICOS EN SUSPENSION DELANTERA Y POSTERIOR CON VISIBLES DAÑOS INTERNOS, PANELES DE MOTOR AFECTADOS Y MAS POR VERIFICAR Y CONFIRMAR UNA VEZ DESARMADO.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES