



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1996

FECHA 2022-05-20 14:30:01

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Modelo	LOGAN
Clase	Particular	Version	ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM
Año Fab	2021	Placa	PDR6000
Motor	H4MJ759Q037173	Chasis	9FB4SR1E5MM738597
Color	PLOMO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1			Halogenos	1		
Rejillas	1			Placa Delantera	1		
Faros delanteros	1			Direccionales	1		
Mascarilla	1			Emblema	1		
Tapa Radiador	1			Tapa reserv. radiador	1		
Tapa aceite	1			Balloneta	1		
Bateria	1			Pito	1		
Sensor MAF.	1			Sensor IAC.	1		
Bomba Inyección DIES.	1			Flauta Inyectores	1		
Inyectores	1			Carburador	1		
Depurador	1			Distribuidor	1		
Bobina	1			Cables bujías	1		
Motor Arranque	1			Alternador	1		
Tapa Fusibles	1			Fusiblera	1		
Cerebro	1			Motor plumas	1		
Plumas	1			Antena	1		
Chapa Capot	1			Capot	1		
Zapitos capot	1			Retrovisor LH	1		
Manija puerta del. LH	1			Lamevidrio del. LH	1		
Manija puerta post. Lh	1			Lamevidrio post. LH	1		
Tapacubos LH	1			Llantas LH.	1		
Tapa combustible	1			Emblemas posteriores	1		
Guardachoque posterior	1			Placa posterior	1		
Faros posteriores	1			Alerón	1		
Llanta emergencia	1			Gata	1		
Herramientas	1			Llave ruedas	1		
Triangulos	1			Botiquin	1		
Extintor	1			Otros	1		
Manija post. RH	1			Lamevidrio Post. RH	1		
Manija del. RH	1			Lamevidrio del. RH	1		
Retrovisor RH.	1			Tapacubos RH.	1		
Llantas RH.	1			Asientos	1		
Cabeceras	1			Cinturones	1		
Moquetas	1			Tapicerias puertas	1		
Palanca	1			Bola Palanca	1		
Tablero	1			Tablero instrumentos	1		
Volante	1			Air Bags	1		
Consola central	1			Perillas consola	1		
Radio	1			Mascarilla	1		
Encendedor cigarrillos	1			Gaveta	1		
Mandos Vidrios electr.	1			Retrovisor interno	1		
Llaves	1			Control alarma	1		
Amplificador	1			Bajo	1		
Parlantes	1			Parrilla	1		
Barra Tiro	1			Aros	1		

OBSERVACIONES

VEHICULO CON FUERTE GOLPE FRONTAL, ESTRUCTURA AFECTADA (COMPACTO CON DESVIO), FACHADA DELANTERA AFECTADA, FRONTAL DEFORMADO, LATERAL DELANTERO DERECHO AFECTADO, TECHO DEFORMADO, PRESENTA POSIBLES DAÑOS MECANICOS EN SUSPENSION Y DIRECCION Y OTROS POR CONFIRMAR.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES