INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1060

FECHA 2020-06-03 10:46:18

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	SPARTAN	**Modelo**	DRAGON
Clase	Particular	**Version**	AC 8.8 4P 4X2 TA DIESEL
Año Fab	2015	**Placa**	PMA7572
Motor	73701764	**Chasis**	4S7CT2D9XFC080213
Color	ROJO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1		
Rejillas	1		
Faros delanteros	1		
Mascarilla	1		
Tapa Radiador	1		
Tapa aceite	1		
Bateria	1		
Sensor MAF.	1		
Bomba Inyección DIES.	1		
Inyectores	1		
Depurador	1		
Bobina	1		
Motor Arranque	1		
Tapa Fusibles	1		
Cerebro	1		
Plumas	1		
Chapa Capot	1		
Zapitos capot	1		
Manija puerta del. LH	1		
Manija puerta post. Lh	1		
Tapacubos LH	1		
Tapa combustible	1		
Guardachoque posterior	1		
Faros posteriores	1		
Llanta emergencia	1		
Herramientas	1		
Triangulos	1		
Extintor	1		
Manija post. RH	1		
Manija del. RH	1		
Retrovisor RH.	1		
Llantas RH.	1		
Cabeceras	1		
Moquetas	1		
Palanca	1		
Tablero	1		
Volante	1		
Consola central	1		
Radio	1		
Encendedor cigarrillos	1		
Mandos Vidrios electr.	1		
Llaves	1		
Amplificador	1		
Parlantes	1		
Barra Tiro	1		

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Halogenos	1		
Placa Delantera	1		
Direccionales	1		
Emblema	1		
Tapa reserv. radiador	1		
Balloneta	1		
Pito	1		
Sensor IAC.	1		
Flauta Inyectores	1		
Carburador	1		
Distribuidor	1		
Cables bujías	1		
Alternador	1		
Fusiblera	1		
Motor plumas	1		
Antena	1		
Capot	1		
Retrovisor LH	1		
Lamevidrio del. LH	1		
Lamevidrio post. LH	1		
Llantas LH.	1		
Emblemas posteriores	1		
Placa posterior	1		
Alerón	1		
Gata	1		
Llave ruedas	1		
Botiquin	1		
Otros	1		
Lamevidrio Post. RH	1		
Lamevidrio del. RH	1		
Tapacubos RH.	1		
Asientos	1		
Cinturones	1		
Tapicerias puertas	1		
Bola Palanca	1		
Tablero instrumentos	1		
Air Bags	1		
Perillas consola	1		
Mascarilla	1		
Gaveta	1		
Retrovisor interno	1		
Control alarma	1		
Bajo	1		
Parrilla	1		
Aros	1		

OBSERVACIONES

El vehículo presenta destrucción total en accesorios de estructura posterior izquierda en lo que refiere a el equipamiento de gavetas para guardar herramientas para combatir incendios, mismas gavetas que se componen de aluminio estructurado de alta resistencias, puertas enrollables y fijas de aluminio de alta resistencia. Adicionalmente presenta daños en la parte posterior de cabinas, el equipamiento para bombeo de agua se encuentra visiblemente con daños medianos (se debe hacer pruebas), el tanque de recolección de agua visiblemente esta en buen estado con ligeros daños por repara (se recomienda hacer prueba de estanqueidad). La estructura posterior (CHASIS) se encuentra con caída en su riel posterior izquierda. OBSERVACIONES: 1. Se recomienda averiguar si el vehículo se puede transferir de servicio de emergencia a particular para su venta. 2. Se fija la base tomando en cuenta que el vehículo se lo vendería como camión y no como motobomba comparando con un vehículo de carga de similares características de arrastre y tomando en cuenta que a la motobomba se debe realizar modificaciones para que sea útil para carga. Se debe desarmar para verificar daños oculto. SE RECOMIENDA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

Atentamente

_____

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia