



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1636

FECHA 2021-09-03 13:38:06

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	HYUNDAI	Modelo	VENUE
Clase	Particular	Version	VENUE GLS AC 1.6 5P 4X2 TM
Año Fab	2020	Placa	RBA9910
Motor	G4FGKU048253	Chasis	KMHRB812ALU036478
Color	ROJO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si	roto	Halogenos	1	Si	1 solo
Rejillas	1	Si	rota	Placa Delantera	0	No	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	1	Si	
Mascarilla	1	Si		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	0	No		Tapa reserv. radiador	0	No	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	0	No	
Sensor MAF.	0	No		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	No	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	No	
Bobina	1	Si		Cables bujías	1	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	1	Si		Botiquin	1	Si	
Extintor	1	Si		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	No	2rotos
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	1	Si		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	1	Si		Retrovisor interno	1	Si	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	1	Si	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CON IMPACTO FRONTAL MAYOR AFECTACIÓN EN SU LADO IZQUIERDO. COPROMETIENDO RADIADORES , FARO , ENTRE OTROS SISTEMA DE AIR BAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia