



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1650

FECHA 2021-09-29 20:55:19

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	SUZUKI	Modelo	SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM
Clase	Particular	Version	SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM
Año Fab	2019	Placa	GTC2558
Motor	T02268450	Chasis	T02268450
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si	roto	Halogenos	1	Si	rota
Rejillas	1	Si		Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	1	Si		Direccionales	1	Si	
Mascarilla	1	Si		Emblema	1	Si	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	0	No	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	1	Si		Cables bujías	1	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	No	2 rotos
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	1	Si		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	1	Si		Retrovisor interno	1	Si	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	1	Si	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CON IMPACTO FRONTAL MAYOR AFECTACIÓN EN SU FRONTAL , APARENTES DAÑOS EN SU MOTOR , BASES Y COMPACTOS DESTRUIDOS . SISTEMA DE AIR BAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla