



# AVALÚO OFFERSCHOCADOS NO. 2078

FECHA 2022-08-09 11:42:09

SEÑOR: ZURICH

|                   |                               |                         |                    |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ASEGURADO:</b> | ERICK GABRIEL VALAREZO GUZMAN | <b>AFECTADO:</b>        | Daños Propios (DP) |
| <b>POLIZA:</b>    |                               | <b>VALOR ASEGURADO:</b> | \$ 12,459.34       |
| <b>RECLAMO:</b>   | 22-03-VH-7023237              |                         |                    |

## DESCRIPCION DEL VEHÍCULO

|                              |              |                        |                           |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Marca</b>                 | KIA          | <b>Modelo</b>          | Rio                       |
| <b>Clase</b>                 | Particular   | <b>Version</b>         | RIO R LX AC 1.4 4P 4X2 TM |
| <b>Año Fab</b>               | 2018         | <b>Placa</b>           | OBB5863                   |
| <b>Motor</b>                 | G4LCHE709868 | <b>Chasis</b>          | 3KPA241AAJE025403         |
| <b>Color</b>                 | BLANCO       | <b>Multas</b>          | \$ 127.50                 |
| <b>Último Pago Matrícula</b> | 2022-07-13   |                        |                           |
| <b>Corpaire</b>              |              | <b>Valor Matrícula</b> | \$ 0.00                   |

## VALORACIÓN

Se Avalúa En: Por fotografías  Físico  Foto:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Taller:</b>              | KMOTOR S.A.              |
| <b>Tipo De Siniestro:</b>   | PERDIDA TOTAL POR CHOQUE |
| <b>Porcentaje De Daños:</b> | 65 %                     |
| <b>Precio Comercial:</b>    | \$ 13,500.00             |
| <b>Valor De La Pérdida:</b> | \$ 4,725.00              |
| <b>Base De Subasta:</b>     | \$ 6,200.00              |



## DETALLE DE DAÑOS

VEHICULO CON FUERTE IMPACTO FRONTAL, FACHADA DELANTERA AFECTADA, FRONTAL DEFORMADO, LATERAL DELANTERO DERECHO AFECTADO, LATERAL IZQUIERDO CON DAÑOS, PRESENTA GOLPE EN SUSPENSION Y DIRECCION CON DAÑOS AUN POR CONFIRMAR, REVENTADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD AIRBAG, Y MAS POR VERIFICAR.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES