



## INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1596

FECHA 2021-10-01 12:17:09

### DATOS DEL VEHÍCULO

|         |            |         |                           |
|---------|------------|---------|---------------------------|
| Marca   | CHEVROLET  | Modelo  | SPARK                     |
| Clase   | Particular | Version | SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM |
| Año Fab | 2019       | Placa   | GSZ1547                   |
| Motor   |            | Chasis  | 9GACE6CD4KB029874         |
| Color   | ROJO       |         |                           |

### DETALLE

| Parte / Pieza          | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza         | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del.      | 0     | No      |             | Halogenos             | 0     | No      |             |
| Rejillas               | 1     | Si      |             | Placa Delantera       | 1     | Si      |             |
| Faros delanteros       | 0     | No      |             | Direccionales         | 0     | No      |             |
| Mascarilla             | 0     | No      |             | Emblema               | 0     | No      |             |
| Tapa Radiador          | 1     | Si      |             | Tapa reserv. radiador | 1     | Si      |             |
| Tapa aceite            | 1     | Si      |             | Balloneta             | 1     | Si      |             |
| Bateria                | 0     | No      |             | Pito                  | 1     | Si      |             |
| Sensor MAF.            | 1     | Si      |             | Sensor IAC.           | 1     | Si      |             |
| Bomba Inyección DIES.  | 0     | NA      |             | Flauta Inyectores     | 1     | Si      |             |
| Inyectores             | 1     | Si      |             | Carburador            | 0     | NA      |             |
| Depurador              | 1     | Si      |             | Distribuidor          | 0     | NA      |             |
| Bobina                 | 1     | Si      |             | Cables bujías         | 1     | Si      |             |
| Motor Arranque         | 1     | Si      |             | Alternador            | 1     | Si      |             |
| Tapa Fusibles          | 1     | Si      |             | Fusiblera             | 1     | Si      |             |
| Cerebro                | 1     | Si      |             | Motor plumas          | 1     | Si      |             |
| Plumas                 | 1     | Si      |             | Antena                | 0     | No      |             |
| Chapa Capot            | 1     | Si      |             | Capot                 | 1     | Si      |             |
| Zapitos capot          | 1     | Si      |             | Retrovisor LH         | 1     | Si      |             |
| Manija puerta del. LH  | 1     | Si      |             | Lamevidrio del. LH    | 1     | Si      |             |
| Manija puerta post. Lh | 1     | Si      |             | Lamevidrio post. LH   | 1     | Si      |             |
| Tapacubos LH           | 0     | No      |             | Llantas LH.           | 1     | Si      |             |
| Tapa combustible       | 1     | Si      |             | Emblemas posteriores  | 1     | Si      |             |
| Guardachoque posterior | 1     | Si      |             | Placa posterior       | 1     | Si      |             |
| Faros posteriores      | 1     | Si      |             | Alerón                | 1     | Si      |             |
| Llanta emergencia      | 0     | No      |             | Gata                  | 0     | No      |             |
| Herramientas           | 0     | No      |             | Llave ruedas          | 0     | No      |             |
| Triangulos             | 0     | No      |             | Botiquin              | 0     | No      |             |
| Extintor               | 0     | No      |             | Otros                 | 0     | No      |             |
| Manija post. RH        | 1     | Si      |             | Lamevidrio Post. RH   | 1     | Si      |             |
| Manija del. RH         | 1     | Si      |             | Lamevidrio del. RH    | 1     | Si      |             |
| Retrovisor RH.         | 1     | Si      |             | Tapacubos RH.         | 0     | No      |             |
| Llantas RH.            | 1     | Si      |             | Asientos              | 1     | Si      |             |
| Cabeceras              | 1     | Si      |             | Cinturones            | 1     | Si      |             |
| Moquetas               | 0     | No      |             | Tapicerias puertas    | 1     | Si      |             |
| Palanca                | 1     | Si      |             | Bola Palanca          | 1     | Si      |             |
| Tablero                | 1     | Si      |             | Tablero instrumentos  | 1     | Si      |             |
| Volante                | 1     | Si      |             | Air Bags              | 0     | No      | 2rotos      |
| Consola central        | 0     | No      | robo        | Perillas consola      | 0     | No      | robo        |
| Radio                  | 0     | No      | robo        | Mascarilla            | 0     | No      | robo        |
| Encendedor cigarrillos | 0     | No      |             | Gaveta                | 1     | Si      |             |
| Mandos Vidrios electr. | 1     | Si      |             | Retrovisor interno    | 0     | No      |             |
| Llaves                 | 1     | Si      |             | Control alarma        | 0     | No      |             |
| Amplificador           | 0     | No      |             | Bajo                  | 0     | No      |             |
| Parlantes              | 0     | No      |             | Parrilla              | 0     | No      |             |
| Barra Tiro             | 0     | No      |             | Aros                  | 1     | Si      |             |

## OBSERVACIONES

VEHICULO CON IMPACTO FRONTAL FUERTE, CON DAÑOS GRAVES EN SU ESTRUCTURA, FACHADA DELANTERA AFECTADA, FRONTAL DEFORMADO, LATERAL DELANTERO DERECHO AFECTADO, PRESENTA DAÑOS MECANICOS GRAVES EN MOTOR CON POSIBLES DAÑOS INTERNOS, SUSPENSION Y DIRECCION CON VISIBLES DAÑOS INTERNOS, REVENTADO EL SISTEMA AIRBAG, PRESENTA PERDIDA DE CONSOLA CENTRAL Y OTROS POR CONFIRMAR.

Atentamente

---

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla