



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1606

FECHA 2021-09-29 22:20:22

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	Hino	Modelo	FC
Clase	Particular	Version	FC9JISA
Año Fab	2011	Placa	HBA8028
Motor	J05ETC15019	Chasis	9F3FC9JJSBXX13062
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si		Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si		Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	1	Si	rota	Direccionales	0	No	
Mascarilla	1	Si		Emblema	1	Si	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	0	NA		Sensor IAC.	0	NA	
Bomba Inyección DIES.	1	Si		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	0	NA		Cables bujías	0	NA	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	0	NA		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	0	NA		Lamevidrio post. LH	0	NA	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	0	No	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	1	Si		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	0	NA		Lamevidrio Post. RH	0	NA	
Manija del. RH	0	No		Lamevidrio del. RH	0	No	
Retrovisor RH.	0	No		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	0	No		Tapicerias puertas	1	Si	1 rota
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	NA	
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	0	No		Retrovisor interno	0	No	
Llaves	0	No		Control alarma	0	No	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CON FUERTE GOLPE FRONTAL, CABINA DESTRUIDA.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla