



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO

FECHA 2021-10-04 12:45:40

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	FOTON	Modelo	AUMARK
Clase	Particular	Version	AUMARK
Año Fab	2020	Placa	GTI1775
Motor	ISF38S314176519616	Chasis	LVBV4JB
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	0	No		Halogenos	0	No	
Rejillas	0	No		Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	0	No	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	0	No		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	0	NA		Sensor IAC.	0	NA	
Bomba Inyección DIES.	1	Si		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	0	NA		Cables bujías	0	NA	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	0	No		Fusiblera	1	Si	ROTO
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	0	No	
Zapitos capot	0	No		Retrovisor LH	0	No	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	0	NA		Lamevidrio post. LH	0	NA	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	0	No	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	0	No		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	0	NA		Lamevidrio Post. RH	0	NA	
Manija del. RH	0	No		Lamevidrio del. RH	0	No	
Retrovisor RH.	0	No		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	0	No		Tapicerias puertas	1	Si	rotas
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si	roto	Air Bags	0	No	
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	0	No		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	0	No	
Mandos Vidrios electr.	0	No		Retrovisor interno	0	No	
Llaves	1	Si		Control alarma	0	No	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

CHOQUE FRONTAL GRAVES DAÑOS EN LA CABINA Y PUERTAS Y MAS POR VERIFICAR.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES