



## INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1799

FECHA 2021-12-21 14:24:07

### DATOS DEL VEHÍCULO

|         |                  |         |                               |
|---------|------------------|---------|-------------------------------|
| Marca   | CHEVROLET        | Modelo  | BEAT                          |
| Clase   | Particular       | Version | BEAT PREMIER AC 1.2 4P 4X2 TM |
| Año Fab | 2022             | Placa   | PDE6713                       |
| Motor   | Z1202380L39X0018 | Chasis  | 9GACE5CD3NB009422             |
| Color   | AZUL             |         |                               |

### DETALLE

| Parte / Pieza          | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza         | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del.      | 1     |         |             | Halogenos             | 1     |         |             |
| Rejillas               | 1     |         |             | Placa Delantera       | 1     |         |             |
| Faros delanteros       | 1     |         |             | Direccionales         | 1     |         |             |
| Mascarilla             | 1     |         |             | Emblema               | 1     |         |             |
| Tapa Radiador          | 1     |         |             | Tapa reserv. radiador | 1     |         |             |
| Tapa aceite            | 1     |         |             | Balloneta             | 1     |         |             |
| Bateria                | 1     |         |             | Pito                  | 1     |         |             |
| Sensor MAF.            | 1     |         |             | Sensor IAC.           | 1     |         |             |
| Bomba Inyección DIES.  | 1     |         |             | Flauta Inyectores     | 1     |         |             |
| Inyectores             | 1     |         |             | Carburador            | 1     |         |             |
| Depurador              | 1     |         |             | Distribuidor          | 1     |         |             |
| Bobina                 | 1     |         |             | Cables bujías         | 1     |         |             |
| Motor Arranque         | 1     |         |             | Alternador            | 1     |         |             |
| Tapa Fusibles          | 1     |         |             | Fusiblera             | 1     |         |             |
| Cerebro                | 1     |         |             | Motor plumas          | 1     |         |             |
| Plumas                 | 1     |         |             | Antena                | 1     |         |             |
| Chapa Capot            | 1     |         |             | Capot                 | 1     |         |             |
| Zapitos capot          | 1     |         |             | Retrovisor LH         | 1     |         |             |
| Manija puerta del. LH  | 1     |         |             | Lamevidrio del. LH    | 1     |         |             |
| Manija puerta post. Lh | 1     |         |             | Lamevidrio post. LH   | 1     |         |             |
| Tapacubos LH           | 1     |         |             | Llantas LH.           | 1     |         |             |
| Tapa combustible       | 1     |         |             | Emblemas posteriores  | 1     |         |             |
| Guardachoque posterior | 1     |         |             | Placa posterior       | 1     |         |             |
| Faros posteriores      | 1     |         |             | Alerón                | 1     |         |             |
| Llanta emergencia      | 1     |         |             | Gata                  | 1     |         |             |
| Herramientas           | 1     |         |             | Llave ruedas          | 1     |         |             |
| Triangulos             | 1     |         |             | Botiquin              | 1     |         |             |
| Extintor               | 1     |         |             | Otros                 | 1     |         |             |
| Manija post. RH        | 1     |         |             | Lamevidrio Post. RH   | 1     |         |             |
| Manija del. RH         | 1     |         |             | Lamevidrio del. RH    | 1     |         |             |
| Retrovisor RH.         | 1     |         |             | Tapacubos RH.         | 1     |         |             |
| Llantas RH.            | 1     |         |             | Asientos              | 1     |         |             |
| Cabeceras              | 1     |         |             | Cinturones            | 1     |         |             |
| Moquetas               | 1     |         |             | Tapicerias puertas    | 1     |         |             |
| Palanca                | 1     |         |             | Bola Palanca          | 1     |         |             |
| Tablero                | 1     |         |             | Tablero instrumentos  | 1     |         |             |
| Volante                | 1     |         |             | Air Bags              | 1     |         |             |
| Consola central        | 1     |         |             | Perillas consola      | 1     |         |             |
| Radio                  | 1     |         |             | Mascarilla            | 1     |         |             |
| Encendedor cigarrillos | 1     |         |             | Gaveta                | 1     |         |             |
| Mandos Vidrios electr. | 1     |         |             | Retrovisor interno    | 1     |         |             |
| Llaves                 | 1     |         |             | Control alarma        | 1     |         |             |
| Amplificador           | 1     |         |             | Bajo                  | 1     |         |             |
| Parlantes              | 1     |         |             | Parrilla              | 1     |         |             |
| Barra Tiro             | 1     |         |             | Aros                  | 1     |         |             |

## OBSERVACIONES

VEHICULO CON FUERTE IMPACTO POSTERIOR CON DAÑOS GRAVES EN SU ESTRUCTURA (COMPACTO CON DESVIO), FACHADA POSTERIOR AFECTADA, PISO DEFORMADO, LATERAL POSTERIOR DERECHO AFECTADO, EN EL INTERIOR TAPICERIAS Y ACCESORIOS Y MAS POR VERIFICAR.

Atentamente

---

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES