



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 2064

FECHA 2022-08-12 00:51:19

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	JAC	Modelo	HFC
Clase	Particular	Version	HFC1040K2
Año Fab	2022	Placa	GTA7713
Motor	LJ11KDBD3N1106008	Chasis	LJ11KDBD3N1106008
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	0	No		Halogenos	0	No	
Rejillas	0	No		Placa Delantera	0	No	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	0	No	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	0	No		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si	cambiado	Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	1	Si		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si	roto	Distribuidor	0	NA	
Bobina	0	NA		Cables bujías	0	NA	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	0	No	robo	Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	0	No	
Zapitos capot	0	No		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	0	No		Lamevidrio post. LH	0	No	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	0	No	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	0	No	
Faros posteriores	1	Si	rotos	Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	1	Si		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	0	No		Lamevidrio Post. RH	0	No	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	0	No		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	1	Si	
Consola central	1	Si	roto	Perillas consola	1	Si	roto
Radio	1	Si	roto	Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	0	No	robo	Retrovisor interno	1	Si	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	acero

OBSERVACIONES

VEHICULO CON GOLPE EN SU CABINA , POSIBLES AFECTACIONES EN SU CHASIS, ENTRE OTROS POR VERIFICAR
puntas de chasis doblados soportes de cabina desprendidos

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla