



# INVENTARIO DE VEHÍCULOS

FECHA 2022-09-07 22:27:29

## DATOS DEL VEHÍCULO

|         |            |         |     |
|---------|------------|---------|-----|
| Marca   | Volkswagen | Modelo  | Pol |
| Clase   | Particular | Version | PO  |
| Año Fab | 2018       | Placa   | GT  |
| Motor   | CLS625171  | Chasis  | WV  |
| Color   | PLATEADO   |         |     |

## DETALLE

| Parte / Pieza          | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza         | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del.      | 1     | Si      |             | Halogenos             | 0     | No      |             |
| Rejillas               | 1     | Si      |             | Placa Delantera       | 0     | No      |             |
| Faros delanteros       | 0     | No      |             | Direccionales         | 0     | No      |             |
| Mascarilla             | 0     | No      |             | Emblema               | 0     | No      |             |
| Tapa Radiador          | 1     | Si      |             | Tapa reserv. radiador | 1     | Si      |             |
| Tapa aceite            | 1     | Si      |             | Balloneta             | 1     | Si      |             |
| Bateria                | 1     | Si      |             | Pito                  | 1     | Si      |             |
| Sensor MAF.            | 1     | Si      |             | Sensor IAC.           | 1     | Si      |             |
| Bomba Inyección DIES.  | 0     | NA      |             | Flauta Inyectores     | 1     | Si      |             |
| Inyectores             | 1     | Si      |             | Carburador            | 0     | NA      |             |
| Depurador              | 1     | Si      |             | Distribuidor          | 0     | NA      |             |
| Bobina                 | 1     | Si      |             | Cables bujías         | 1     | Si      |             |
| Motor Arranque         | 1     | Si      |             | Alternador            | 1     | Si      |             |
| Tapa Fusibles          | 1     | Si      |             | Fusiblera             | 1     | Si      |             |
| Cerebro                | 1     | Si      |             | Motor plumas          | 1     | Si      |             |
| Plumas                 | 1     | Si      |             | Antena                | 1     | Si      |             |
| Chapa Capot            | 1     | Si      |             | Capot                 | 1     | Si      |             |
| Zapitos capot          | 1     | Si      |             | Retrovisor LH         | 1     | Si      |             |
| Manija puerta del. LH  | 1     | Si      |             | Lamevidrio del. LH    | 1     | Si      |             |
| Manija puerta post. Lh | 1     | Si      |             | Lamevidrio post. LH   | 1     | Si      |             |
| Tapacubos LH           | 0     | No      |             | Llantas LH.           | 1     | Si      |             |
| Tapa combustible       | 1     | Si      |             | Emblemas posteriores  | 1     | Si      |             |
| Guardachoque posterior | 1     | Si      |             | Placa posterior       | 1     | Si      |             |
| Faros posteriores      | 1     | Si      |             | Alerón                | 0     | No      |             |
| Llanta emergencia      | 1     | Si      |             | Gata                  | 1     | Si      |             |
| Herramientas           | 1     | Si      |             | Llave ruedas          | 1     | Si      |             |
| Triangulos             | 0     | No      |             | Botiquin              | 0     | No      |             |
| Extintor               | 0     | No      |             | Otros                 | 0     | No      |             |
| Manija post. RH        | 1     | Si      |             | Lamevidrio Post. RH   | 1     | Si      |             |
| Manija del. RH         | 1     | Si      |             | Lamevidrio del. RH    | 1     | Si      |             |
| Retrovisor RH.         | 1     | Si      |             | Tapacubos RH.         | 0     | No      |             |
| Llantas RH.            | 1     | Si      |             | Asientos              | 1     | Si      |             |
| Cabeceras              | 1     | Si      |             | Cinturones            | 1     | Si      |             |
| Moquetas               | 1     | Si      |             | Tapicerias puertas    | 1     | Si      |             |
| Palanca                | 1     | Si      |             | Bola Palanca          | 1     | Si      |             |
| Tablero                | 1     | Si      |             | Tablero instrumentos  | 1     | Si      |             |
| Volante                | 1     | Si      |             | Air Bags              | 1     | Si      |             |
| Consola central        | 1     | Si      |             | Perillas consola      | 1     | Si      |             |
| Radio                  | 1     | Si      |             | Mascarilla            | 1     | Si      |             |
| Encendedor cigarrillos | 1     | Si      |             | Gaveta                | 1     | Si      |             |
| Mandos Vidrios electr. | 1     | Si      |             | Retrovisor interno    | 1     | Si      |             |
| Llaves                 | 1     | Si      |             | Control alarma        | 1     | Si      |             |
| Amplificador           | 0     | No      |             | Bajo                  | 0     | No      |             |
| Parlantes              | 1     | Si      |             | Parrilla              | 0     | No      |             |
| Barra Tiro             | 0     | No      |             | Aros                  | 1     | Si      |             |

## OBSERVACIONES

VEHICULO CO FUERTE IMPACTO EN SU FRONTAL, AFECTACIONES EN RADIADORES, GUARDACHOQUE , ENTRE OTROS  
POSIBLES AFECTACION EN SU MOTOR SISTEMA DE AIRBAGS REVENTADOS

Atentamente

---

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla